


タイタンレギュレーター DIN 仕様をお使いの皆様へ

タイタンレギュレーター DIN 仕様のレギュレーターについて、メンテナンス中に規定を上回るトルクでの締め付け時にDINスクリューが破損したとの報告がありました。



お持ちのタイタンレギュレーターのシリアル番号が6062501およびそれより小さい番号で、DINスクリュー部分に **300 BAR MAX** と表示がある場合は、お近くの当社商品取扱店までご連絡ください。

300 BAR MAXI と表示された、ステンレス製の部品に交換させていただきます。



尚このお知らせは、ヨークタイプのタイタンレギュレーター、シリアル番号が、6062501より大きくDINスクリューの表示が **300 BAR MAXI** のものは適用されません。